सुरक्षा तथ्य पर्णो (सेफ्टी डेटा शीट)

1. पहचान - पदार्थ/मिश्रण एवं कम्पनी/व्यवसाय

पदार्थ/ विनिर्मित वस्तु की पहचान	**RHEOLUBE 363VX**
पदार्थ/मिश्रण का प्रयोग	Lubricating Grease
संस्करण #	01
सीएएस#	मिश्रण
उत्पाद कूटसंकेत (नियमावली)	RHEOLUBE 363VX
विनिर्माता की सूचना	Nye Lubricants, Inc. 12 Howland Road Fairhaven, MA 02719 संयुक्त राज्य
	001-508-996-6721
केमट्रेक	001-703-527-3887

2. खतरे की पहचान

इस सामग्री को निर्देश 1999/45/EC और इसके संशोधनों के तहत खतरनाक की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

भौतिक (फीज़ीकल) जोखीम (हेज़र्डस्)	शारीरिक खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं है।
स्वास्थ्य खतरे	स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं है।
पर्यावरणीय खतरे	पर्यावरणीय ख़तरे के तौर पर वर्गीकृत नहीं
विशिष्ट खतरा	आपूर्तित किये गये पदार्थ से कोई जोखीम (हेजर्ड) नही है।

3. अवयवो का संघटन/जानकारी

अवयव खतरनाक नही है या स्वीकार्य घोषित सीमाओं के अन्दर हैं।

4. प्राथमिक चिकित्सा उपाय

अन्त:श्वसन	यदि साँस लेने मे कठिनाई है तो ताजी हवा मे ले जायें तथा साँस लेने के लिये आरामदयक स्थिति मे रखें। यदि लक्षण विकसित होते हैं या बरकरार रहते हैं, तो फिजिशियन से संपर्क करें।
त्वचा सम्पर्क	साबुन और पानी से घोए। यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें।
आँख सम्पर्क	पूर्वोपाय (प्रिकाशन) के लिए आँखो को पानी से धोए। यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें।
खिलाना	मुँह खंगालें। यदि ज्यादा मात्रा में पदार्थ भीतर चला गया है, तो तुरंत विष नियंत्रण केंद्र से संपर्क करें।
सामान्य सलाह	अगर तबीयत ठीक न लगे तो डोक्टर से सलाह करे (अगर संभव हो तो ये लेबल दिखाए)।

5. आग-लडने के उपाय

उचित (आग) बुझाने के माध्यम	पानी का कोहरा। झाग सूखा रसायनिक पाउडर। कार्बन डाईऑक्साइड (CO2)।
सुरक्षा कारणों से जिन अग्निशमन माध्यमों का उपयोग नहीं होना चाहिए	पानी की धार का अग्निशामक के रूप में उपयोग न करें इससे आग फ़ैलेगी।
आग बुझाने वाले कर्मचारीयो (फायर फाइटरस) के लिये विषेश रक्षक सामग्री	आग की दशा में स्वः समायोजित श्वसन उपकरण तथा पूर्ण संरक्षित वस्त्रों का पहनना जरूरी है।

6. दुर्घटना निर्गमन उपाय

धारण करने संबंधी कार्यविधियाँ	यदि इसमें जोखिम न हो तो सामग्री का प्रवाह रोक दें।
व्यक्तिगत सावधानियां	निजी रक्षण के लिए एमएसडीएस का अनुभाग 8 देखें।
वातावर्णीय सावधानियां	यदि करना सुरक्षित, और आगे रिसाव या छलकाव को रोकें।
सफाई करने के तरीके	उत्पाद की पुनर्प्राप्ति के बाद, उस क्षेत्र को पानी से प्रक्षालित करें। रिसे हुए पदार्थ को पुन:प्रयोग के लिए कभी मूल कंटेनर में वापिस नहीं डालें। एम.एस.डी.एस. के भाग 13 को देखें,अपशिष्ट को नष्ट करने के लिये।

7. देखभाल तथा संग्रहण

देखभाल	रखरखाव/भंडारण में सावधानी बरतें।
संग्रहण	असंगत सामग्रियों से दूर संग्रह करें (एमएसडीएस का अनुभाग 10 देखें)।

8. संपर्क (एक्सपोज़र) से बचने के नियंत्रण/निजी बचाव

मानीटर करने के रिकमनडेड तरीके

अतिरिक्त उद्भासन डेटा	उपलब्ध नहीं है।

संपर्क में आने की समस्या को कम करने के अभियांत्रिक उपाय	सामान्य तौर पर पर्याप्त साधारण वायु संचार।
निजी बचाव की सामग्री	
श्वास प्रशास संबधी बचाव	साधरणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्कता नहीं।
हाथ की सुरक्षा	सामान्यत: आवश्यक नहीं है।
आँख की सुरक्षा	यदि संपर्क में आने की संभावना हो तो पार्श्व शील्ड वाले सुरक्षा चश्मे प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है।
त्वचा एवं शरीर संबधी बचाव	उचित संरक्षित वस्त्रों को धारण करें।
स्वास्थ्यकर उपायों	हमेशा अच्छी निजी शुचिता बरतें, जैसे सामग्री का हस्तन करने के पूर्व और खाने, पीने और/या धूम्रपान करने के पूर्व हाथ धोना। दूषणकारी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए कार्य के दौरान पहनेवाले वस्त्रों को और रक्षात्मक उपकरणों को नियमित रूप से धोएं।
नियंत्रण प्राचल	मानक मानिटरन कार्यविधियों का पालन करें।

9. भौतकीय तथा रसायनिक गुणधर्म

रूप	
भौतिक अवस्था	उपलब्ध नहीं है।
बनाना	द्रव।
रंग	हरा
गन्ध	उपलब्ध नहीं है।
पीएच	उपलब्ध नहीं है।
गलन अंक/हिमांक	उपलब्ध नहीं है।
क्थनांक, प्रारंभिक क्थनांक, और क्थन रेंज	उपलब्ध नहीं है।
स्फुरांक	228.0 °C (442.4 °F) ASTM D-92
स्वतः प्रज्वलन तापमान	उपलब्ध नहीं है।
ज्वलनशीलता सीमा - निम्न (%)	उपलब्ध नहीं है।
ज्वलनशीलता सीमा - उच्च (%)	उपलब्ध नहीं है।
वाष्प दबाव	उपलब्ध नहीं है।
वाष्प घनत्व	उपलब्ध नहीं है।
विशिष्ट घनत्व	उपलब्ध नहीं है।
घनत्व	0.83 g/cm³
विलेयता	उपलब्ध नहीं है।
विभाजन गुणांक(एन-ऑक्टोनल/ पानी)	उपलब्ध नहीं है।
विघ□न तापमान	उपलब्ध नहीं है।
अन्य आंकडे	
शेल्फ अवधि	4 वर्ष

10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियात्मक

इन परिस्थितियो से बचे	असंगत सामग्रियों से संपर्क।
खतरनाक अपघ□नीय उत्पाद	कोई ख़तरे वाले (हेजरडस) अपघटन पदार्थ ज्ञात नही
स्थायीत्वता	साधारण परिस्थितियों में सामग्री स्थिर रहती है।

11. विषलेपन की सूचना

संपर्क (एक्सपोज़र) के रास्ते	लागू नहीं होता।
कैंसरजनिता	मनुष्यों के लिए कैन्सरजन्यता के रूप में अवर्गीकरणीय।
उत्परिवर्तनीयता	0.1% से अधिक पर उपलब्ध पदार्थ परिवर्तनशील या जनीनों में विषाक्तता उत्पन्न करने वाले उत्पाद या कोई भी घटक उपस्थित होते हैं यह निर्दिष्ट करने वाला कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
प्रजननशीलता	वर्गीकृत नहीं।
महामारी विज्ञान	इस उत्पाद के लिए कोई महामारी विज्ञान-संबंधी डेटा उपलब्ध नहीं है।

12. परिस्थितिकीय सूचना

परिस्थितिकीय विषलेपन	जलीय जीव-जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं होगा।

13. निप□ान को ध्यान मे रखना

निप□ारा निर्देश	संग्रहीत तथा पुत्रप्राप्त करें या मोहर बन्द पात्र मे अनुग्यप्ति प्राप्त बेकार बन्ज़र जगह मे नष्ट कर छुटकारा पायें।
शेष/प्रयोग न किये पदार्थ से बचा व्यर्थ (पदार्थ)	खाली पात्रों में या लाइनरों में उत्पाद का अवशिष्ट लगा हुआ हो सकता है। इस सामग्री को और इसके पात्र को सुरक्षित रीति से ठिकाने लगाना चाहिए। (देखें: निपटारा निर्देश)।

दूषित पैकेजिंग	खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। चूंकि खाली हो गए पात्रों के अंदर उत्पाद के अंश लगे रह सकते हैं, पात्र को खाली कर देने के बाद भी लेबल में दी गई चेतावनियों का पालन करें।
ईयू अपपदार्थ कोड	वेस्ट कोड, प्रयोगकर्त्ता, उत्पादक एवं वेस्ट ड़िसपोज़ल कम्पनी से चर्चा हेतू निर्दिष्ट किऐ जाने चाहिऐ।

14. परिवहन सूचना

ए डी आर

खतरनाक सामान के रूप में विनियमित नहीं है।

IATA

खतरनाक सामान के रूप में विनियमित नहीं है।

IMDG

खतरनाक सामान के रूप में विनियमित नहीं है।

15. नियामक रुप से सूचना

लेबलन

आर-शब्द वाक्यांश	कोई नही
एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़)	कोई नही

Follow national regulation for work with chemical agents.

विनियमो संबधी जानकारी	यह सुरक्षा डेटा पत्र विनियम (EC) संख्या 1907/2006 के अनिवार्यताओं का अनुपालन करता है। इस उत्पादन को ई.सी. निर्देश या विशिष राष्ट्रीय नियमों के अनुसार लेबल करना आवश्यक नहीं।

16. अन्य सूचना

वस्तु सूची की स्थिति

देश या क्षेत्र	**वस्तु-सूची नाम**	**वस्तु-सूची में (हां/नहीं)***
यूरोप	वर्तमान वाणिज्यिक रासायनिक पदार्थों की यूरोपीय सूची (ईआईएनईसीएस)	हाँ
यूरोप	वर्तमान वाणिज्यिक रासायनिक पदार्थों की यूरोपीय सूची (ईआईएनईसीएस)	नहीं

*हाँ का अर्थ है कि इस उत्पाद के सभी अवयव शासनकर्ता देश (देशों) द्वारा लागू वस्तु-सूची की शर्तों का पालन करते हैं।
"नहीं" का अर्थ है कि उत्पाद के एक या अधिक घटकों को नियामक देश(शों) द्वारा प्रशासित सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है या उन्हें इससे छूट मिली हुई है।

घोषणा	पत्र पर दर्ज सूचना फिलहाल उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी और अनुभव के आधार पर लिखी गई थी।
के द्वारा तैयार	Jason Galary
जारी करने की तिथि	16-अगस्त-2014
इस सुरक्षा तथ्य पर्णो (सेफ्टी डेटा शीट) मे पहले संस्करण मे किये गये निम्नलिखीत अनुभाग/अनुभागो के बदलाव समाविषठ है:	उत्पाद और कंपनी पहचान: सामग्री प्रकार अंतर्वस्तुओं का संघटन/के बारे में जानकारी: घटक सारांश खतरा रेजिस्टर डेटा: अंतर्राष्ट्रीय सूचियाँ